

南京农业大学实验室与基地处 实验室安全检查通报

2020 年第 5 期 （总第 25 期）

2020 年 12 月 6 日

10 月，教育部实验室安全现场检查专家组来我校检查，共发现 8 大类 16 个不符合项，对此，学校认真组织整改，并于 11 月 27 日对整改情况进行核查，能立即整改的 13 个问题已经整改到位，短期内不能整改到位的 3 个问题，已经制定整改计划，并推进整改中。

结合此次教育部检查提出的新要求，11 月，学校继续组织安全专、兼职督导对全校实验室进行了初查和复查。现将检查情况通报如下。

一、 总体情况

11 月，督导检查发现的问题主要集中在危化品管理、个人防护等方面，具体如下：

1. 危化品柜未进行双人双锁管理、台帐记录不规范；
2. 实验室废弃物收集处置不规范，如废液桶、废胶桶未张贴标签，实验室废弃物堆放在公共区域等；
3. 个人防护不规范，如学生做实验时不穿实验服等；
4. 特种设备如灭菌锅使用登记不规范；
5. 个别实验室消防通道被堵，不畅通；
6. 部分实验室环境差，物品杂乱，基本卫生未能保证。

本月检查各学院安全隐患详情如下：

本月检查各学院安全隐患情况统计表

学院	实验场所安全		基础安全		化学安全		废弃物收集	特种设备与常规冷热设备		其他	总计
	实验室 饮食、卫生等	设施、通道等	接线板等用电不规范	做实验不穿实验服	危化品柜未上锁或未双人双锁	化学试剂储存和使用不规范(含未贴标签)	废弃物收集不规范	压力容器使用不规范	烘箱管理不规范	实验室有小白鼠	
农学院	2	0	1	3	2	1	3	1	0	0	13
植保院	0	0	0	3	0	0	3	1	0	1	8
园艺院	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
动医院	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
动科院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
草业院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资环院	2	0	0	2	0	2	1	0	0	0	7
生科院	2	1	1	2	0	0	1	0	0	0	7
理学院	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
前沿交叉研究中心	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	6
植物生产中心	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
总计	6	3	6	10	3	4	9	3	2	1	47

三、部分现场问题照片


1. 农学院



生科楼 B3014—危化品柜未上锁，负责人姜东



理科南楼 F614—实验室有饮食，负责人李艳



理科南楼 F626—实验室有饮食，负责人杨守萍



理科南楼 F621—未使用黄色实验室废弃物专用垃圾袋且内有针头利器，负责人杨守萍



理科楼 A820—实验室废弃物里混有生活垃圾，负责人张文伟



理科楼 C803—危化品柜未上锁，负责人严远鑫



理科楼 A305—学生做实验未穿实验服，
负责人王海燕



理科楼 A711-713—学生做实验未穿实验服，接线板直接放置地面使用，负责人张红生



理科楼 A711-713—废胶桶没有盖盖子，负责人张红生



理科楼 A601—实验用矿泉水未撕去原标签，
贴上对应标签，负责人熊爱生



理科楼 A505—学生做实验未穿实验服
负责人刘裕强



理科楼 A131—灭菌锅使用未登记（已多次发现）
负责人唐灿明

2. 植保院



理科楼 B401、B412—两台灭菌锅使用未登记，负责人吴益东



理科楼 B624—废液桶装有废液，废胶桶里也有废胶，未张贴标签且无防漏托盘。

负责人胡白石（左图为初查，右图为复查）



理科楼 B624—学生做实验未穿实验服，

负责人胡白石



理科楼 B605—离心管里液体未倾倒干净

负责人董汉松



理科楼 B605一个别学生做实验未穿实验服，负责人董汉松。（左图为初查，右图为复查）



理科楼 B701—未使用黄色实验室废弃物专用垃圾袋；实验废弃物未分类。负责人刘红霞




理科楼 B820—实验室放有小白鼠；学生做实验未穿实验服，负责人王鸣华

3. 园艺学院



生科楼负一层走廊-茶学—接线板悬空或放置于加湿器上使用。（开始时放置于地面），负责人陈暄




生科楼 B6007—灭菌锅正在使用，但记录本仅登记到 10.29 日，负责人王玉

4. 动医院



逸夫楼 4026—接线板直接置于地面使用，负责人白娟

5. 资环院



资环楼 A214—实验室的物品摆放杂乱；实验台面上土样、消煮管、试剂等随意摆放；
地面上纸箱、耗材、废液桶等摆放很乱；实验室有饮食，负责人宣伟



资环楼 A305—多人做实验未穿实验服
负责人孙明明




资环楼 A309—学生做实验未穿实验服
负责人李辉信




资环楼 A319—实验室内堆放杂物过多，
堵塞通道，负责人焦加国



资环楼 B601—黄色实验室废弃物专用垃圾袋
装样品（非垃圾），负责人黄启为



资环楼 B703—乙醇试剂瓶盛装其他药品且未张贴标签
负责人郭世伟



理科楼 A615—自配试剂未张贴标签，
负责人赵方杰

6. 生科院




生科楼 C2029—实验室内学生未穿实验服，且有饮食（饮料），负责人史良





生科楼 C6019—废液桶未张贴标签，且无防漏托盘
负责人洪青



生科楼 C7004—两个水龙头漏水严重
负责人王伟武



生科楼 C7015—实验室有饮食，负责人张水军



生科楼 E3002—接线板直接置于地面使用，
负责人章文华



生科楼 E3002—学生做实验未穿实验服，负责人章文华

7. 理学院



化学楼 422—通风橱接线板乱放，负责人朱映光

8. 前沿交叉研究中心



逸夫楼 5031-5033—实验室废弃物分类不明确，左边盖子是普通垃圾，桶身写固体实验垃圾；右边垃圾混放

负责人李盛本、熊国胜（初查结果）



逸夫楼 5031-5033—实验室废弃物分类不明确，桶上未见标签，生活垃圾、实验室废弃物混放

负责人李盛本、熊国胜（复查结果）



第三实验楼 309-311—接线板直接置于地面使用，负责人毛江美

9. 植物生产中心



生科楼 A3011—灭火器未放置在架子或箱子里

负责人孔令娜



生科楼-B1017，烘箱在用，但未见使用登记

负责人赵真

针对检查中发现的各类安全隐患，请相关单位、实验室认真对照各项要求进行整改，学校将保持跟踪复查。

特此通报。

实验室与基地处
2020年12月6日